

C1 = 2 Gang Variable Condensor
C2 = 3x.25 Mfd. Condensor
C3 = .01 " "
C4 = .0015 " "
C5 = .00015 " "
C6 = 5 Mfd. Condensor
C7 = .0001 " "
C8 = .0005 " "
C9 = .006 " "
C10 = 8 " "
C11 = 8 Mfd. Condensor
C12 = 2x10 Mfd. Condensor
C13 = Padder Condensor
R1 = 250,000w. Resistor
R2 = 500,000w. "
R3 = 10,000w. Resistor
R4 = 20 w. C.T. "
R5 = 400 w "
R6 = 5,000 w. "
R7 = 110 w. "